

Бондарное дело

Инструменты

Бондарное дело

Бондарное дело. Инструменты

«Мельников И.В.»

2012

Бондарное дело. Инструменты / «Мельников И.В.»,
2012 — (Бондарное дело)

Бондарство – это очень древнее ремесло, представляющее собой умение изготавливать деревянную посуду из клепок – длинных трапециевидных или округлых дощечек. Делали такую посуду бондари – ремесленники, мастера по изготовлению бочек, кадок, дежей, дубовок, жбанов, ендов, кружек, квасников и других изделий. В бондарной мастерской их изготавливали с помощью стругов, галтелей, набоек, наградки и других бондарных и столярных инструментов. Для придания клепке вогнутого профиля использовали скобли, шерхебель, шлифтик. Бондари, в совершенстве владея инструментом, тонко понимали и чувствовали пластику древесины. Зная различные качества определенных пород, они умело использовали их при изготовлении разных видов деревянной посуды. В книге описываются инструменты, которые используются при обработке материала, а также при изготовлении бондарных изделий.

, 2012

© Мельников И.В., 2012

Содержание

Бондарные и деревообрабатывающие инструменты и приспособления	5
Как изготовить шлифовальные колодки	7
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Бондарное дело. Инструменты

Бондарные и деревообрабатывающие инструменты и приспособления

При изготовлении бондарных и иных изделий из древесины используют традиционные столярные и слесарные инструменты, специальные приспособления, специальные бондарные инструменты, а также станочное оборудование. Основными среди них являются следующие.

Измерительный и разметочный инструмент:

металлическая линейка;

карандаш;

угольник;

малка;

чертилка;

рейсмус;

циркуль;

кернер.

Режущий инструмент:

топор;

ножовка, широкая и узкая;

ножовка с обушком;

наградка;

выкружная (прорезная) пила;

нож-пилка;

лобзик;

шерхебель;

рубанок одинарный и двойной;

комплект плоских стамесок (шириной 8...25 мм); комплект полукруглых стамесок (шириной 6...15 мм);

рашпиль;

комплект напильников (с различным сечением и насечкой);

нож;

нож-косяк;

пружинные ножницы;

резаки (различной ширины и формы);

струги;

комплект сверл и др.

Монтажный и вспомогательный инструмент:

молоток массой 200 ... 300 г;

отвертки с прямым и крестообразным шлицом;

киянка;

шило;

клещи;

плоскогубцы;

круглогубцы;

коловорот;

дрель;

бруски для заточки.

Приспособления:

струбцины;

стусло;

универсальные сверла;

прибор для выжигания;

штемпели для выжигания;

точило;

шлифовальные колодки и др.

Как изготовить шлифовальные колодки

От того, насколько аккуратно выполнено шлифование поверхностей бондарного изделия во многом зависит его качество. Для ручного шлифования бондарных изделий используют специальные шлифовальные устройства в виде колодок из сухой мягкой древесины, обернутых шлифовальной шкуркой. Для более плотного прилегания шкурки к обрабатываемой поверхности рабочую часть колодки оклеивают войлоком, резиной или иным мягким материалом. Изготовленная колодка должна быть так, чтобы обеспечить быстрое и надежное закрепление шкурки. Существует много разновидностей шлифовальных колодок. Предлагается два варианта для изготовления универсальных по форме и удобных в работе шлифовальных колодок.

В первом варианте материалами для изготовления шлифовальной колодки могут быть: древесина сосны, ели, осины или липы размерами 100 x 60 x 30 мм, брусок сечением 12 x 10 мм;

фанера 10 мм;

винт М-6 длиной 35 мм;

гайка М6;

шайба;

кусочек войлока, фетра или резины от камеры для мотоцикла;

гвозди 15 x 1 мм.

При выполнении работы понадобятся следующие инструменты:

линейка;

угольник;

плоские стамески 6 и 20 мм;

ножовка;

двойной рубанок;

плоский напильник;

сверло диаметром 6 мм;

дрель;

клещи;

молоток;

клей.

Для изготовления шлифовальной шкурки в центре колодки 3 необходимо разметить и просверлить отверстие диаметром 6 мм. Затем с одной стороны колодки выдолбить вокруг отверстия гнездо для гайки М6 и разметить на одной стороне колодки дугу скругления торца и контуры углублений для пальцев. Затем выдолбить углубления для пальцев и скруглить торец колодки. Далее следует распилить брусок на два отрезка 2 длиной по 60 мм и прикрепить их по краям колодки при помощи клея и гвоздей. Кромку одного из брусков застрагивают полукругом.

Из фанеры следует вырезать крышку 1 размером 70 x 60 мм. По центру крышки высверлить отверстие диаметром 6 мм и углубление для шайбы и головки винта и приклеить гайку М6 в гнездо при помощи эпоксидного клея. Наклеить на скругленный торец и подошву слой войлока или резины. Изготовленную колодку покрыть эмалью.

Для изготовления шлифовальной колодки во втором варианте в качестве материалов могут быть:

брусок, имеющий в сечении равносторонний треугольник со стороной 80 мм;

трехслойная фанера;

шурупы 20 x 2,5 мм;

кусочек фетра или войлока.

Для выполнения колодки понадобятся следующие инструменты:

линейка;

угольник;

циркуль;

ножовка;

ординарный или двойной рубанок;

отвертка;

дрель;

лобзик;

сверло диаметром 3 мм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.